

Intervento di somma urgenza. Estrazione e riparazione dell'elettropompa di tipo soffinate sommersa, collocata in vasca di ossigenazione fanghi, lato monte, del depuratore comunale sito in C.da S. Domenica